

Ansicht Nachbargebäude



Ansicht Nachbargebäude





Innenhof 29/11



Bestand Nachbar grenzständig


Brandwand

Grenze





2. Rettungsweg Fluchtleiter

Aufzug neu



13.66



Fluchtleiter


Abbruch Treppe



2. Rettungsweg Ausstiegfenster

2. Rettungsweg Fluchtleiter

Innenhof 30/11








Bestand Schuppen

Brandwand

Grenze

14.64



Ansicht Nachbargebäude

Innenhof 13



4.1